

Tabela de Penalidades P 1 - ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO E INSPEÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA ARENA.

Juiz 1	Juiz 2
---------------	---------------

Nome da Empresa/Equipe

ANOTAR A OCORRÊNCIA DE FALHA COM "X" E AS OBSERVAÇÕES NO VERSO

Itens	Quant.	COD.	Infração	Penalidades		ANOTAÇÃO DE FALHA
				Tipo	Pontos	
Cones de sinalização (fornecido pela Comissão Técnica)	7		Nenhuma			
Fitas de sinalização (fornecido pela Comissão Técnica)	1		Nenhuma			
Lona	2		Nenhuma			
Capacete de Segurança classe B	5	P101	Equipamento sem CA	M	4	
		P102	Jugular/carneira danificada	M	4	
		P103	Falta de jugular/carneira	G	10	
Óculos de segurança	5	P101	Equipamento sem CA	M	4	
		P105	Quebrado/danificado/rasgado	M	4	
Botas/botinas de segurança sem parte metálica	5	P101	Equipamento sem CA	M	4	
		P105	Quebrado/danificado/rasgado	M	4	
		P106	Cadarço desamarrado	M	4	
Luvas de vaqueta (serviços gerais)/ Luvas Revestidas de Espuma Nitrílica	5	P101	Equipamento sem CA	M	4	
		P105	Quebrado/danificado/rasgado	M	4	
Luvas de borracha isolante classe 2	5	P101	Equipamento sem CA	M	4	
		P105	Quebrado/danificado/rasgado	M	4	
		P107	Falta de invólucro/proteção	L	2	
Luvas de cobertura de proteção das luvas isolantes	5	P105	Quebrado/danificado/rasgado	M	4	
Vestimenta completa da empresa	5	P101	Equipamento sem CA	M	4	
		P105	Quebrado/danificado/rasgado	M	4	
Cinto paraquedista com talabarte regulável e trava-quadras	5	P101	Equipamento sem CA	M	4	
		P108	Cinto descosturado	G	10	
		P109	Engates danificados	G	10	
Vara de manobras/telescópica e bastão pega tudo	1	P107	Falta de invólucro/proteção	L	2	
		P110	Fora da especificação técnica	M	4	
DAC – Dispositivo de Abertura sob Carga	1	P111	Falha de abertura/fechamento	G	10	
		P112	Falta controle de operação	M	4	
		P107	Falta de invólucro/proteção	L	2	
Escada extensível em fibra de vidro (fornecido pela Comissão Técnica)	1		Nenhuma			
Corda de serviço, carretilha, balde/sacola de lona (se for procedimento da Empresa)	1	P105	Quebrado/danificado/rasgado	M	4	
Detector de ausência de tensão para AT (contato ou aproximação)	1	P113	Falha de funcionamento	G	10	
		P107	Falta de invólucro/proteção	L	2	
Subconjunto de aterramento temporário para AT (neutro/AT)	1	P107	Falta de invólucro/proteção	L	2	
		P110	Fora da especificação técnica	M	4	
Sela plataforma com sacola ou SIMILAR	1	P107	Falta de invólucro/proteção	L	2	
		P105	Quebrado/danificado/rasgado	M	4	
Chave fusível 100A (fornecida pela Comissão Técnica)	1		Nenhuma			
Chave tipo Regulável ou catraca	1		Nenhuma			
Isolador de pino 15 kV (porcelana/vidro fornecido pela Comissão Técnica)	1		Nenhuma			
Laço pré-formado (fornecido pela Comissão Técnica)	2		Nenhuma			
Chave de fenda	1	P115	Cabo danificado/quebrado/trincado	L	2	
Alicate universal	1	P115	Cabo danificado/quebrado/trincado	L	2	
DAQC – Dispositivo Anti-queda de Cartucho	1		Nenhuma			
Elo fusível de 6K na embalagem (fornecido pela Comissão Técnica)	4	P114	Fora da embalagem	L	2	

Tabela de Penalidades T 1 - ABERTURA DE CHAVE FUSÍVEL COM DISPOSITIVO DE ABERTURA SOB CARGA (DAC) E DE GRAMPOS DE LINHA VIVA COM USO DO BASTÃO PEGA-TUDO.

ANOTAR COM "X" A OCORRÊNCIA DE FALHA

COD.	Infração	Penalidades		ANOTAÇÃO DE FALHA	TOTAL DE FALHAS
		Tipo	Pontos		
G001	Não entregar o formulário de planejamento aos juízes	L	2	1	
G002	Eletricista andar sobre a lona	L	2		
G003	Não utilizar a porta de passagem para adentrar ou sair da área delimitada e sinalizada	L	2		
G004	Descaracterizar/danificar o sistema de delimitação/sinalização	L	2		
G005	Queda de eletricista no mesmo nível (solo)	M	4		
G006	Supervisor não usar cinto paraquedista após o início da tarefa	L	2	1	
G007	Não uso de capacete de segurança no solo	G	10		
G008	Não uso de capacete de segurança no poste	G	10		
G009	Não usar a jugular do capacete	M	4		
G010	Não uso de luvas de vaqueta/serviços gerais	M	4		
G011	Não uso de óculos de segurança	M	4		
G012	Não uso de calçado de segurança ou calçado desamarrado no início ou ao final da tarefa	M	4		
G013	Transportar/Manusear escada por apenas um eletricista	M	4		
G014	Escada não amarrada na parte superior ou Supervisor não segurando a base da escada durante a escalada sem o topo amarrado	G	10		
G015	Linha de vida não amarrada em degrau inferior da escada	M	4	1	
G016	Subir/descer saltando degraus	G	10		
G017	Não instalar o trava-quedas do supervisor na linha de vida - resgate	L	2	1	
G018	Não instalar o trava-quedas no cinto/linha de vida do executor	G	10	1	
G019	Trava-quedas destravado quando em posição de trabalho	M	4		
G020	Talabarte não abraçando poste ou degrau e longarinas	L	2		
E101	Não uso das luvas isolantes classe 2	G	10	1	
E102	Não uso das luvas de cobertura de proteção das luvas isolantes	G	10	1	
E103	Tocar com a vara de manobra/telescópica/bastão pega-tudo na escada, neutro ou partes da estrutura	L	2		
E104	Tocar com a vara de manobra/telescópica/bastão pega-tudo em partes do corpo desprotegidas por EPIs, quando em contato com pontos energizados (abertura das CFs e dos GLVs)	M	4		
E105	Não abrir as chaves fusíveis na sequência correta	G	10	1	
E106	Não engatar o DAC na argola do cartucho e no chifre da chave, abrindo sem a operação/utilização do DAC (por chave)	G	10		
E107	Não confirmar o rearme do DAC a cada operação de chave	G	10		
E108	Não anotar no formulário apropriado ou não informar as operações do DAC aos juízes	L	2	1	
E109	Não substituir as luvas classe 2 pelas de vaqueta/serviços gerais	L	2	1	
E110	Deixar equipamentos fora de seus invólucros, no início e no final da tarefa	L	2		
E111	Retirar o porta fusível da base da chave	M	4		
E112	Não operar bastão pega-tudo pelo punho ou a vara de manobra no mínimo pelo terceiro estágio	G	10		
G021	Descer/subir da escada com o talabarte fora da argola/anel de serviço do cinto	L	2		
G022	Movimentar-se durante subida e descida da escada, sem estar com as duas mãos no montante	M	4		
G023	Deixar materiais/ferramentas/equipamentos no alto da estrutura após o término da tarefa	L	2	1	
G024	Não retirar o trava-quedas do cinto paraquedista no final da tarefa	L	2	1	
G025	Não retirar o talabarte do cinto no final da tarefa	L	2	1	
G026	Não retirar o cinto do corpo, ou o Supervisor retirar o cinto antes do executor pisar no solo	L	2		
G027	Não retirar o trava-quedas da linha de vida	L	2		
G028	Não retirar a escada do poste	M	4	1	
G029	Não recolher nem amarrar as cordas na escada	M	4	1	
G030	Deixar materiais/equipamentos/ferramentas fora da lona	L	2		
G031	Ficar suspenso pelo trava-quedas/talabarte sem apoio dos pés	G	10		
G032	Queda de materiais/equipamentos/ferramentas	M	4		
G033	Falta de materiais/equipamentos/ferramentas necessários à execução da tarefa	M	4		
G034	Supervisor utilizando talabarte durante execução das atividades	M	4	1	
G035	Deixar escada/materiais/equipamentos fora da área delimitada	M	4		
G036	Não uso da bolsa/sacola para içamento/descida de materiais/ferramentas quando não utilizado vara de manobra/telescópica/bastão pega tudo	M	4		
E113	Não abrir as CFs/GLVs (essência da tarefa)		50	1	

(1) TIPO = L (LEVE) – M (MÉDIA) – G (GRAVE)

**Tabela de Penalidades T 2 - INSTALAÇÃO DE SUBCONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO PARA AT.
ANOTAR COM "X" A OCORRÊNCIA DE FALHA**

COD.	Infração	Penalidades		ANOTAÇÃO DE FALHA	TOTAL DE FALHAS
		Tipo	Pontos		
G001	Não entregar o formulário de planejamento aos juízes	L	2	1	
G002	Eletricista andar sobre a lona	L	2		
G003	Não utilizar a porta de passagem para adentrar ou sair da área delimitada e sinalizada	L	2		
G004	Descaracterizar/danificar o sistema de delimitação/sinalização	L	2		
G005	Queda de eletricista no mesmo nível (solo)	M	4		
G006	Supervisor não usar cinto paraquedista após o início da tarefa	L	2	1	
G007	Não uso de capacete de segurança no solo	G	10		
G008	Não uso de capacete de segurança no poste	G	10		
G009	Não usar a jugular do capacete	M	4		
G010	Não uso de luvas de vaqueta/serviços gerais	M	4		
G011	Não uso de óculos de segurança	M	4		
G012	Não uso de calçado de segurança ou calçado desamarrado no início ou ao final da tarefa	M	4		
G013	Transportar/Manusear escada por apenas um eletricista	M	4		
G014	Escada não amarrada na parte superior ou Supervisor não segurando a base da escada durante a escalada sem o topo amarrado	G	10		
G015	Linha de vida não amarrada em degrau inferior da escada	M	4	1	
G016	Subir/descer saltando degraus	G	10		
G017	Não instalar o trava-quedas do supervisor na linha de vida - resgate	G	10	1	
G018	Não instalar o trava-quedas no cinto, executor	G	10	1	
G019	Trava-quedas destravado quando em posição de trabalho	M	4		
G020	Talabarte não abraçando poste ou degrau e longarinas	L	2		
E201	Não uso das luvas isolantes classe 2	G	10	1	
E202	Não uso das luvas de cobertura de proteção das luvas isolantes	G	10	1	
E203	Não executar o auto-teste com o testador de ausência de tensão para AT	G	10		
E204	Não testar a ausência de tensão em um ou mais condutores	G	10	1	
E205	Conectar os grampos nos condutores de AT antes de conectar o subconjunto com o neutro	G	10	1	
E206	Tocar com a vara de manobra/telescópica/bastão pega-tudo na escada, neutro ou partes da estrutura	L	2		
E207	Tocar com a vara de manobra/telescópica/bastão pega-tudo em partes do corpo desprotegidas por EPIs quando em contato com os condutores de AT/neutro	M	4		
E208	Não substituir as luvas classe 2 pelas luvas de vaqueta/serviços gerais	L	2	1	
E209	Deixar equipamentos fora de seus invólucros, no início e no final da tarefa	L	2		
E210	Deixar grampos de torção mal apertados	M	4	1	
E211	Não operar bastão pega-tudo pelo punho ou a vara de manobra no mínimo pelo terceiro estágio	G	10		
G021	Descer/subir da escada com o talabarte fora da argola/anel de serviço do cinto	L	2		
G022	Movimentar-se durante subida e descida da escada, sem estar com as duas mãos no montante	M	4		
G023	Deixar materiais/ferramentas/equipamentos no alto da estrutura após o término da tarefa	L	2	1	
G024	Não retirar o trava-quedas do cinto paraquedista no final da tarefa	L	2	1	
G025	Não retirar o talabarte do cinto no final da tarefa	L	2	1	
G026	Não retirar o cinto do corpo, ou o Supervisor retirar o cinto antes do executor pisar no solo	L	2		
G027	Não retirar o trava-quedas da linha de vida	L	2		
G028	Não retirar a escada do poste	M	4	1	
G029	Não recolher nem amarrar as cordas na escada	M	4	1	
G030	Deixar materiais/equipamentos/ferramentas fora da lona	L	2		
G031	Ficar suspenso pelo trava-quedas/talabarte sem apoio dos pés	G	10		
G032	Queda de materiais/equipamentos/ferramentas	M	4		
G033	Falta de materiais/equipamentos/ferramentas necessários à execução da tarefa	M	4		
G034	Supervisor utilizando talabarte durante execução das atividades	M	4	1	
G035	Deixar escada/materiais/equipamentos fora da área delimitada	M	4		
G036	Não uso da bolsa/sacola para içamento/descida de materiais/ferramentas quando não utilizado vara de manobra/telescópica/bastão pega tudo	M	4		
E212	Não instalar o subconjunto AT (essência da tarefa)		50	1	

(1) TIPO = L (LEVE) – M (MÉDIA) – G (GRAVE)

Tabela de Penalidades T 3 - SUBSTITUIR CHAVE FUSÍVEL FASE LATERAL ESQUERDA.

ANOTAR COM "X" A OCORRÊNCIA DE FALHA

COD.	Infração	Penalidades		ANOTAÇÃO DE FALHA	TOTAL DE FALHAS
		Tipo	Pontos		
G001	Não entregar o formulário de planejamento aos juízes	L	2	1	
G002	Eletricista andar sobre a lona	L	2		
G003	Não utilizar a porta de passagem para adentrar ou sair da área delimitada e sinalizada	L	2		
G004	Descaracterizar/danificar o sistema de delimitação/sinalização	L	2		
G005	Queda de eletricista no mesmo nível (solo)	M	4		
G006	Supervisor não usar cinto paraquedista após o início da tarefa	L	2	1	
G007	Não uso de capacete de segurança no solo	G	10		
G008	Não uso de capacete de segurança no poste	G	10		
G009	Não usar a jugular do capacete	M	4		
G010	Não uso de luvas de vaqueta/serviços gerais	M	4		
G011	Não uso de óculos de segurança	M	4		
G012	Não uso de calçado de segurança ou calçado desamarrado no início ou ao final da tarefa	M	4		
G013	Transportar/Manusear escada por apenas um eletricista	M	4		
G014	Escada não amarrada na parte superior ou Supervisor não segurando a base da escada durante a escalada sem o topo amarrado	G	10		
G015	Linha de vida não amarrada em degrau inferior da escada	M	4	1	
G016	Subir/descer saltando degraus	G	10		
G017	Não instalar o trava-quedas do supervisor na linha de vida - resgate	G	10	1	
G018	Não instalar o trava-quedas no cinto, executor	G	10	1	
G019	Trava-quedas destravado quando em posição de trabalho	M	4		
G020	Talabarte não abraçando poste ou degrau e longarinas	L	2		
E301	Deixar de retirar/instalar jumper da chave fusível	M	4	1	
E302	Uso inadequado de ferramenta para aperta/desapertar parafusos (Ex: Alicates)	L	2	1	
E303	Chave Fusível invertida na estrutura no momento de instalar o porta fusível ou instalação do jumper	M	4	1	
E304	Deixar de substituir a chave fusível retirada pela nova (no solo)	M	4	1	
E305	Utilizar apoio adicional fora do degrau da escada (ponta da escada)	M	4		
E306	Trocar a chave fusível contrária à indicada na tarefa	M	4	1	
E307	Não retirar/instalar porta fusível ou deixá-lo fechado	M	4	1	
E308	Chave Fusível fora do invólucro no início e no final da tarefa	L	2		
G021	Descer/subir da escada com o talabarte fora da argola/anel de serviço do cinto	L	2		
G022	Movimentar-se durante subida e descida da escada, sem estar com as duas mãos no montante	M	4		
G023	Deixar materiais/ferramentas/equipamentos no alto da estrutura após o término da tarefa	L	2	1	
G024	Não retirar o trava-quedas do cinto paraquedista no final da tarefa	L	2	1	
G025	Não retirar o talabarte do cinto no final da tarefa	L	2	1	
G026	Não retirar o cinto do corpo, ou o Supervisor retirar o cinto antes do executor pisar no solo	L	2		
G027	Não retirar o trava-quedas da linha de vida	L	2		
G028	Não retirar a escada do poste	M	4	1	
G029	Não recolher nem amarrar as cordas na escada	M	4	1	
G030	Deixar materiais/equipamentos/ferramentas fora da lona	L	2		
G031	Ficar suspenso pelo trava-quedas/talabarte sem apoio dos pés	G	10		
G032	Queda de materiais/equipamentos/ferramentas	M	4		
G033	Falta de materiais/equipamentos/ferramentas necessários à execução da tarefa	M	4		
G034	Supervisor utilizando talabarte durante execução das atividades	M	4	1	
G035	Deixar escada/materiais/equipamentos fora da área delimitada	M	4		
G036	Não uso da bolsa/sacola para içamento/descida de materiais/ferramentas quando não utilizado vara de manobra/telescópica/bastão pega tudo	M	4		
E309	Não substituir chave fusível (essência da tarefa)		50	1	

(1) TIPO = L (LEVE) – M (MÉDIA) – G (GRAVE)

Tabela de Penalidades T 4 - SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR DE PINO UTILIZANDO SELA PLATAFORMA OU SIMILAR. (FASES ALTERNADAS)

ANOTAR COM "X" A OCORRÊNCIA DE FALHA

COD.	INFRAÇÃO	Penalidades		ANOTAÇÃO DE FALHA	TOTAL DE FALHAS
		Tipo	Pontos		
G001	Não entregar o formulário de planejamento aos juízes	L	2	1	
G002	Eletricista andar sobre a lona	L	2		
G003	Não utilizar a porta de passagem para adentrar ou sair da área delimitada e sinalizada	L	2		
G004	Descaracterizar/danificar o sistema de delimitação/sinalização	L	2		
G005	Queda de eletricista no mesmo nível (solo)	M	4		
G006	Supervisor não usar cinto paraquedista após o início da tarefa	L	2	1	
G007	Não uso de capacete de segurança no solo	G	10		
G008	Não uso de capacete de segurança no poste	G	10		
G009	Não usar a jugular do capacete	M	4		
G010	Não uso de luvas de vaqueta/serviços gerais	M	4		
G011	Não uso de óculos de segurança	M	4		
G012	Não uso de calçado de segurança ou calçado desamarrado no início ou ao final da tarefa	M	4		
G013	Transportar/Manusear escada por apenas um eletricista	M	4		
G014	Escada não amarrada na parte superior ou Supervisor não segurando a base da escada durante a escalada sem o topo amarrado	G	10		
G015	Linha de vida não amarrada em degrau inferior da escada	M	4	1	
G016	Subir/descer saltando degraus	G	10		
G017	Não instalar o trava-quedas do supervisor na linha de vida - resgate	G	10	1	
G018	Não instalar o trava-quedas no cinto, executor	G	10	1	
G019	Trava-quedas destravado quando em posição de trabalho	M	4		
G020	Talabarte não abraçando poste ou degrau e longarinas	L	2		
E401	Apoiar-se fora da base de apoio da sela plataforma ou similar durante a substituição do isolador	M	4		
E402	Içar o isolador novo antes de descer o isolador retirado	L	2	1	
E403	Deixar de amarrar o condutor com o laço pré-formado	M	4	1	
E404	Não aplicação completa do laço pré-formado	L	2	1	
E405	Utilizar apoio adicional fora do degrau da escada, exceto sela plataforma ou similar	M	4		
E406	Não colocar o isolador/laço pré-formado na sacola/balde imediatamente após a retirada (no alto da estrutura)	M	4	1	
E407	Não substituir isolador/laço pré-formado no solo	M	4	1	
E408	Não retirar sela plataforma ou similar	M	4	1	
E409	Trocar o isolador contrário ao indicado na tarefa	G	10	1	
E410	Uso inadequado de ferramenta para retirada do laço (Ex: canivete)	M	4	1	
G021	Descer/subir da escada com o talabarte fora da argola/anel de serviço do cinto	L	2		
G022	Movimentar-se durante subida e descida da escada, sem estar com as duas mãos no montante	M	4		
G023	Deixar materiais/ferramentas/equipamentos no alto da estrutura após o término da tarefa	L	2	1	
G024	Não retirar o trava-quedas do cinto paraquedista no final da tarefa	L	2	1	
G025	Não retirar o talabarte do cinto no final da tarefa	L	2	1	
G026	Não retirar o cinto do corpo, ou o Supervisor retirar o cinto antes do executor pisar no solo	L	2		
G027	Não retirar o trava-quedas da linha de vida	L	2		
G028	Não retirar a escada do poste	M	4	1	
G029	Não recolher nem amarrar as cordas na escada	M	4	1	
G030	Deixar materiais/equipamentos/ferramentas fora da lona	L	2		
G031	Ficar suspenso pelo trava-quedas/talabarte sem apoio dos pés	G	10		
G032	Queda de materiais/equipamentos/ferramentas	M	4		
G033	Falta de materiais/equipamentos/ferramentas necessários à execução da tarefa	M	4		
G034	Supervisor utilizando talabarte durante execução das atividades	M	4	1	
G035	Deixar escada/materiais/equipamentos fora da área delimitada	M	4		
G036	Não uso da bolsa/sacola para içamento/descida de materiais/ferramentas quando não utilizado vara de manobra/telescópica/bastão pega tudo	M	4		
E411	Não substituir o isolador/laço pré-formado ou deixar de utilizar sela plataforma ou similar (essência da tarefa)		50	1	

(1) TIPO = L (LEVE) – M (MÉDIA) – G (GRAVE)

Tabela de Penalidades T 5 - RETIRADA DE SUBCONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO PARA AT.

ANOTAR COM "X" A OCORRÊNCIA DE FALHA

COD.	Infração	Penalidades		ANOTAÇÃO DE FALHA	TOTAL DE FALHAS
		Tipo	Pontos		
G001	Não entregar o formulário de planejamento aos juízes	L	2	1	
G002	Eletricista andar sobre a lona	L	2		
G003	Não utilizar a porta de passagem para adentrar ou sair da área delimitada e sinalizada	L	2		
G004	Descaracterizar/danificar o sistema de delimitação/sinalização	L	2		
G005	Queda de eletricista no mesmo nível (solo)	M	4		
G006	Supervisor não usar cinto paraquedista após o início da tarefa	L	2	1	
G007	Não uso de capacete de segurança no solo	G	10		
G008	Não uso de capacete de segurança no poste	G	10		
G009	Não usar a jugular do capacete	M	4		
G010	Não uso de luvas de vaqueta/serviços gerais	M	4		
G011	Não uso de óculos de segurança	M	4		
G012	Não uso de calçado de segurança ou calçado desamarrado no início ou ao final da tarefa	M	4		
G013	Transportar/Manusear escada por apenas um eletricista	M	4		
G014	Escada não amarrada na parte superior ou Supervisor não segurando a base da escada durante a escalada sem o topo amarrado	G	10		
G015	Linha de vida não amarrada em degrau inferior da escada	M	4	1	
G016	Subir/descer saltando degraus	G	10		
G017	Não instalar o trava-quedas do supervisor na linha de vida - resgate	G	10	1	
G018	Não instalar o trava-quedas no cinto, executor	G	10	1	
G019	Trava-quedas destravado quando em posição de trabalho	M	4		
G020	Talabarte não abraçando poste ou degrau e longarinas	L	2		
E501	Não uso das luvas isolantes classe 2	G	10	1	
E502	Não uso das luvas de cobertura de proteção das luvas isolantes	G	10	1	
E503	Retirar o grampo do subconjunto do condutor neutro antes de retirar dos condutores de AT	G	10	1	
E504	Tocar com a vara de manobra/telescópica/bastão pega-tudo na escada, neutro ou partes da estrutura	L	2		
E505	Tocar com a vara de manobra/telescópica/bastão pega-tudo em partes do corpo desprotegidas por EPIs quando em contato com os condutores de AT/neutro	M	4		
E506	Deixar equipamentos fora de seus invólucros no início e no final da tarefa	L	2		
E507	Não substituir as luvas classe 2 pelas de vaqueta/serviços gerais	L	2	1	
E508	Não operar bastão pega-tudo pelo punho ou a vara de manobra no mínimo pelo terceiro estágio	G	10		
G021	Descer/subir da escada com o talabarte fora da argola/anel de serviço do cinto	L	2		
G022	Movimentar-se durante subida e descida da escada, sem estar com as duas mãos no montante	M	4		
G023	Deixar materiais/ferramentas/equipamentos no alto da estrutura após o término da tarefa	L	2	1	
G024	Não retirar o trava-quedas do cinto paraquedista no final da tarefa	L	2	1	
G025	Não retirar o talabarte do cinto no final da tarefa	L	2	1	
G026	Não retirar o cinto do corpo, ou o Supervisor retirar o cinto antes do executor pisar no solo	L	2		
G027	Não retirar o trava-quedas da linha de vida	L	2		
G028	Não retirar a escada do poste	M	4	1	
G029	Não recolher nem amarrar as cordas na escada	M	4	1	
G030	Deixar materiais/equipamentos/ferramentas fora da lona	L	2		
G031	Ficar suspenso pelo trava-quedas/talabarte sem apoio dos pés	G	10		
G032	Queda de materiais/equipamentos/ferramentas	M	4		
G033	Falta de materiais/equipamentos/ferramentas necessários à execução da tarefa	M	4		
G034	Supervisor utilizando talabarte durante execução das atividades	M	4	1	
G035	Deixar escada/materiais/equipamentos fora da área delimitada	M	4		
G036	Não uso da bolsa/sacola para içamento/descida de materiais/ferramentas quando não utilizado vara de manobra/telescópica/bastão pega tudo	M	4		
E509	Não retirar todo o subconjunto AT (essência da tarefa)		50	1	

(1) TIPO = L (LEVE) – M (MÉDIA) – G (GRAVE)

Tabela de Penalidades T 6 - FECHAMENTO DE GRAMPOS DE LINHA VIVA, SUBSTITUIÇÃO DE ELO FUSÍVEL E FECHAMENTO DE CHAVE FUSÍVEL.

ANOTAR COM "X" A OCORRÊNCIA DE FALHA

COD.	Infração	Penalidades		ANOTAÇÃO DE FALHA	TOTAL DE FALHAS
		Tipo	Pontos		
G001	Não entregar o formulário de planejamento aos juízes	L	2	1	
G002	Eletricista andar sobre a lona	L	2		
G003	Não utilizar a porta de passagem para adentrar ou sair da área delimitada e sinalizada	L	2		
G004	Descaracterizar/danificar o sistema de delimitação/sinalização	L	2		
G005	Queda de eletricista no mesmo nível (solo)	M	4		
G006	Supervisor não usar cinto paraquedista após o início da tarefa	L	2	1	
G007	Não uso de capacete de segurança no solo	G	10		
G008	Não uso de capacete de segurança no poste	G	10		
G009	Não usar a jugular do capacete	M	4		
G010	Não uso de luva de vaqueta/serviços gerais	M	4		
G011	Não uso de óculos de segurança	M	4		
G012	Não uso de calçado de segurança ou calçado desamarrado no início ou ao final da tarefa	M	4		
G013	Transportar/Manusear escada por apenas um eletricista	M	4		
G014	Escada não amarrada na parte superior ou Supervisor não segurando a base da escada durante a escalada sem o topo amarrado	G	10		
G015	Linha de vida não amarrada em degrau inferior da escada	M	4	1	
G016	Subir/descer saltando degraus	G	10		
G017	Não instalar o trava-quedas do supervisor na linha de vida - resgate	G	10	1	
G018	Não instalar o trava-quedas no cinto, executor	G	10	1	
G019	Trava-quedas destravado quando em posição de trabalho	M	4		
G020	Talabarte não abraçando poste ou degrau e longarinas	L	2		
E601	Não uso das luvas isolantes classe 2	G	10	1	
E602	Não uso das luvas de cobertura de proteção das luvas isolantes	G	10	1	
E603	Tocar com a vara de manobra/telescópica/bastão pega-tudo na escada, neutro ou partes da estrutura	L	2		
E604	Tocar com a vara de manobra/telescópica/bastão pega-tudo em partes do corpo desprotegidas por EPIs, quando em contato com pontos energizados	M	4		
E605	Não utilizar o DAQC para retirada/instalação dos cartuchos	M	4		
E606	Não fechar as chaves fusíveis na sequência correta	G	10	1	
E607	Não cortar a sobra da cordoalha do elo fusível instalado	L	2		
E608	Não colocar na bolsa/sacola/balde os restos de cordoalha, embalagens e elos retirados	L	2	1	
E609	Abertura voluntária/involuntária da chave devido a falha no fechamento	M	4		
E610	Não seguir a sequência obrigatória da tarefa (Fechar GLV, Substituir elos e Fechar chaves fusíveis)	M	4	1	
E611	Não substituído os elos fusíveis pelo Supervisor	M	4	1	
E612	Deixar equipamentos fora de seus invólucros no início e no final da tarefa	L	2		
E613	Não substituir as luvas classe 2 pelas luvas de vaqueta/serviços gerais	L	2	1	
E614	Não operar bastão pega-tudo pelo punho ou a vara de manobra no mínimo pelo terceiro estágio	G	10		
G021	Descer/subir da escada com o talabarte fora da argola/anel de serviço do cinto	L	2		
G022	Movimentar-se durante subida e descida da escada, sem estar com as duas mãos no montante	M	4		
G023	Deixar materiais/ferramentas/equipamentos no alto da estrutura após o término da tarefa	L	2	1	
G024	Não retirar o trava-quedas do cinto paraquedista no final da tarefa	L	2	1	
G025	Não retirar o talabarte do cinto no final da tarefa	L	2	1	
G026	Não retirar o cinto do corpo, ou o Supervisor retirar o cinto antes do executor pisar no solo	L	2		
G027	Não retirar o trava-quedas da linha de vida	L	2		
G028	Não retirar a escada do poste	M	4	1	
G029	Não recolher nem amarrar as cordas na escada	M	4	1	
G030	Deixar materiais/equipamentos/ferramentas fora da lona	L	2		
G031	Ficar suspenso pelo trava-quedas/talabarte sem apoio dos pés	G	10		
G032	Queda de materiais/equipamentos/ferramentas	M	4		
G033	Falta de materiais/equipamentos/ferramentas necessários à execução da tarefa	M	4		
G034	Supervisor utilizando talabarte durante execução das atividades	M	4	1	
G035	Deixar escada/materiais/equipamentos fora da área delimitada	M	4		
G036	Não uso da bolsa/sacola para içamento/descida de materiais/ferramentas quando não utilizado vara de manobra/telescópica/bastão pega tudo	M	4		
E615	Não fechamento dos glvs, substituição de elo fusível, fechamento das chaves fusíveis (essência da tarefa)		50	1	

(1) TIPO = L (LEVE) – M (MÉDIA) – G (GRAVE)

Tabela de Penalidades E 1 - DESTREZA COM BASTÃO PEGA-TUDO

ANOTAR COM "X" A OCORRÊNCIA DE FALHA

COD.	Infração	Penalidades		ANOTAÇÃO DE FALHA	TOTAL DE FALHAS
		Tipo	Pontos		
G001	Não entregar o formulário de planejamento aos juízes	L	2	1	
G002	Eletricista andar sobre a lona	L	2		
G003	Não utilizar a porta de passagem para adentrar ou sair da área delimitada e sinalizada	L	2		
G004	Descaracterizar/danificar o sistema de delimitação/sinalização	L	2		
G005	Queda de eletricista no mesmo nível (solo)	M	4		
G006	Supervisor não usar cinto paraquedista após o início da tarefa	L	2	1	
G007	Não uso de capacete de segurança no solo	G	10		
G008	Não uso de capacete de segurança no poste	G	10		
G009	Não usar a jugular do capacete	M	4		
G010	Não uso de luva de vaqueta/serviços gerais	M	4		
G011	Não uso de óculos de segurança	M	4		
G012	Não uso de calçado de segurança ou calçado desamarrado no início ou ao final da tarefa	M	4		
G013	Transportar/Manusear escada por apenas um eletricista	M	4		
G014	Escada não amarrada na parte superior ou Supervisor não segurando a base da escada durante a escalada sem o topo amarrado	G	10		
G015	Linha de vida não amarrada em degrau inferior da escada	M	4	1	
G016	Subir/descer saltando degraus	G	10		
G017	Não instalar o trava-quedas do supervisor na linha de vida - resgate	G	10	1	
G018	Não instalar o trava-quedas no cinto, executor	G	10	1	
G019	Trava-quedas destravado quando em posição de trabalho	M	4		
G020	Talabarte não abraçando poste ou degrau e longarinas	L	2		
EX01	Não uso das luvas isolantes classe 2	G	10	1	
EX02	Não uso das luvas de cobertura de proteção das luvas isolantes	G	10	1	
EX03	Tocar com a vara de manobra/telescópica/bastão pega-tudo na escada, neutro ou partes da estrutura	L	2		
EX04	Tocar com a vara de manobra/telescópica/bastão pega-tudo em partes do corpo desprotegidas por EPIs, quando em contato com pontos energizados	M	4		
EX05	Não recolher o grampo totalmente no bastão ao transportá-lo	M	4		
EX06	Transposição dos GLVs fora da sequência prevista	L	2	1	
EX07	Retirada dos GLVs fora da sequência prevista	L	2	1	
EX08	Deixar GLVs folgado/frouxo ou balançando na rede	M	4	1	
EX09	Girar o bastão pega-tudo, com as palmas da mão no mesmo nível (roletar)	L	2		
EX10	Deixar equipamentos fora de seus invólucros no início e no final da tarefa	L	2		
EX11	Não substituir as luvas classe 2 pelas luvas de vaqueta/serviços gerais	L	2	1	
EX12	Não operar bastão pega-tudo pelo punho ou a vara de manobra no mínimo pelo terceiro estágio	G	10		
G021	Descer/subir da escada com o talabarte fora da argola/anel de serviço do cinto	L	2		
G022	Movimentar-se durante subida e descida da escada, sem estar com as duas mãos no montante	M	4		
G023	Deixar materiais/ferramentas/equipamentos no alto da estrutura após o término da tarefa	L	2	1	
G024	Não retirar o trava-quedas do cinto paraquedista no final da tarefa	L	2	1	
G025	Não retirar o talabarte do cinto no final da tarefa	L	2	1	
G026	Não retirar o cinto do corpo, ou o Supervisor retirar o cinto antes do executor pisar no solo	L	2		
G027	Não retirar o trava-quedas da linha de vida	L	2		
G028	Não retirar a escada do poste	M	4	1	
G029	Não recolher nem amarrar as cordas na escada	M	4	1	
G030	Deixar materiais/equipamentos/ferramentas fora da lona	L	2		
G031	Ficar suspenso pelo trava-quedas/talabarte sem apoio dos pés	G	10		
G032	Queda de materiais/equipamentos/ferramentas	M	4		
G033	Falta de materiais/equipamentos/ferramentas necessários à execução da tarefa	M	4		
G034	Supervisor utilizando talabarte durante execução das atividades	M	4	1	
G035	Deixar escada/materiais/equipamentos fora da área delimitada	M	4		
G036	Não uso da bolsa/sacola para içamento/descida de materiais/ferramentas quando não utilizado vara de manobra/telescópica/bastão pega tudo	M	4		
EX13	Não transferir/recolher todos os grampos (essência da tarefa)		50	1	


(1) TIPO = L (LEVE) – M (MÉDIA) – G (GRAVE)

Tabela de Penalidades E 2 - ELETRICISTA COM OS OLHOS VENDADOS EQUIPAR-SE COM EPIs.

ANOTAR COM "X" A OCORRÊNCIA DE FALHA

COD.	Infração	Penalidades		ANOTAÇÃO DE FALHA	TOTAL DE FALHAS
		Tipo	Pontos		
G005	Queda de eletricista no mesmo nível (solo)	M	4		
EX01	Não usar luvas de vaqueta/serviços gerais (até a substituição das luvas por isolantes)	M	4	1	
EX02	Não colocar o capacete	M	4	1	
EX03	Não passar a jugular	L	2	1	
EX04	Não colocar o cinto paraquedista	M	4	1	
EX05	Não colocar o talabarte	M	4	1	
EX06	Não colocar o trava-quedas no mosquetão	M	4	1	
EX07	Não utilizar o mosquetão	L	2	1	
EX08	Não calçar as luvas isolantes	M	4	1	
EX09	Não calçar as luvas de proteção/cobertura	M	4	1	
EX10	Deixar os punhos das luvas dobradas	L	2	1	
EX11	Dedos das luvas encaixados incorretamente	L	2	1	
EX12	Calçar luvas com mãos invertidas.	M	4	1	
EX13	Não fazer os engates da fivela abdominal	L	2	1	
EX14	Não fazer os engates da fivela entre o peito e o pescoço	L	2	1	
EX15	Não fazer os engates das fivelas das pernas	L	2	1	
EX16	Ficar com as correias dobradas	L	2	1	
EX17	Não fazer os engates do mosquetão do talabarte nas argolas do cinto	L	2	1	
EX18	Não utilizar os 04 engates na instalação do mosquetão do trava-quedas	L	2	1	
EX19	Tocar na venda durante a execução da tarefa, exceto na colocação do capacete e ajuste da jugular.	M	4		
EX20	Não se posicionar de pé para informar o final da tarefa	L	2	1	
EX21	Deixar equipamentos fora da lona no decorrer da prova	L	2		
EX22	Não utilizar sacola de acondicionamento de Luvas Isolantes e de Coberturas, com dupla divisória.	M	4	1	
EX23	Levantar a venda permitindo visualização da tarefa		50	1	

(1) TIPO = L (LEVE) – M (MÉDIA) – G (GRAVE)



EPI, EPC, Ferramentas que a empresa competidora deverá providenciar por Equipe

Item	Descrição	Quantidade
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS	1 Botas/botinas de segurança sem parte metálica	5
	2 Bolsa de lona ou couro para acondicionar de EPI	5
	3 Capacete de segurança Classe "B"	5
	4 Cinto paraquedista com talabarte regulável e trava-quedas	5
	5 Conjunto de proteção contra-chuva impermeável e RF	5
	6 Creme protetor solar	5
	7 Luvas de borracha isolante classe 2	5
	8 Luvas de vaqueta (serviços gerais)	5
	9 Luvas de cobertura de proteção das luvas isolantes	5
	10 Óculos de segurança	5
	11 Vestimenta padrão, completa, Resistente ao Fogo para eletricista competi	5
	12 Alicates isolados Universal 8"	1
	13 Bastão de Manobra pega tudo (não inferior a 2,4 metros)	1
	14 Bolsa ou sacola de lona/couro para acondicionar de ferramentas e materiais	1
	15 Cabeçote Universal para vara de manobra telescópica	1
	16 Carretilha com gancho	1
	17 Chave de fenda	1
	18 Chave tipo regulável ou catraca	1
	19 Corda de polipropileno multisoft trançada ou similar - seção de 9 a 12 mm	1
	20 DAC – Dispositivo de Abertura sob Carga	1
	21 DAQC - Dispositivo Anti-queda de Cartuchos de Chaves Fusíveis	1
	22 Detector de tensão para AT*	1
	23 Sacola ou bolsa de lona /couro para içar ferramentas e materiais	1
	24 Sela plataforma com sacola ou SIMILAR	1
	25 Subconjunto de Aterramento Temporário para Alta Tensão	1
	26 Vara de Manobra Seccionavel ou Telescópica	1

Materiais que a Coordenação do Rodeio irá disponibilizar por EQUIPE			
	Item	Descrição	Quantidade
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS	1	Caneta esferográfica	1
	2	Cartuchos para chaves- fusíveis	1
	3	Chave fusível	1
	4	Cones de sinalização 750mm	7
	5	Escada Extensível de fibra (7,80 metros)	1
	6	Fita de sinalização de segurança	1
	7	Formulários da APR	1
	8	Lona 3 x 2 para acondicionar materiais, ferramentas e equipamentos	1
	9	Prancheta	1
	10	Corda linha de vida	1
	11	Venda de olhos	1
	12	Gancho de Linha da Vida	
	13	Elo fusível 6K	4
	14	Isolador tipo pino 15 KV (porcelana/vidro)	1
	15	Laco topo pre-formado cabo AL 02	2

Lista de Materias para Arena

Item	Descrição	Quantidade
1	Poste de concreto circular 11metros, 200DAN	1
2	Cruzeta polimérica 2000mm	1
3	Mão francesa plana	2
4	Pino haste 15 KV	3
5	Isolador pino 15 KV (porcelana/vidro)	3
6	Laço topo préformado cabo 02AL	3
7	Luva estribo	3
8	Conector CN14	3
9	Garra Linha Viva (GLV)	6
10	Chave fusível	3
11	Suporte L	3
12	Cabo protegido 16mm	2,7 mt
13	Elo fusível 6K	3
14	Cinta 180	1
15	Cinta 200	1
16	Cinta 230	1
17	Parafuso maquina 16x150	2
18	Parafuso frances 16 x150	1
19	Parafuso frances 16 x45	1
20	Arruela quadrada	3
21	Sela para cruzeta	1
22	Isolador roldana 02 leitos	1
23	Armação secundaria	1
24	Laço roldana preformado cabo 02AL	1
25	Fita isolante preta	1
26	Cabo Alumínio NU 02	